
#### Instituto de Engenharia

Prof. Dr. Roberto Kochen

Diretor do Departamento de Construções Civis.

19/08




Vista geral da região.



Escorregamento junto com a pista sul.



Vista geral da região (Foto aérea).




Vista aérea do local.



Vista geral.



Escorregamento em andamento.



Material transportado.



Vista do escorregamento.




Vista do alcance do escorregamento.



Vista do talvegue a jusante.



Vista geral.



Vista aérea do local.



Vista aérea do local.



Trincas no pavimento e corpo estradal.



Ruptura do corpo estradal.



Ruptura do corpo estradal, evolução.



Movimentação do corpo do aterro rompido.



Vista geral



Ruptura do talude na margem oposta do rio.