

DETALHES CONSTRUTIVOS GERAIS

- galeria enterrada da Rua Mauá;
- "cut and cover";
- estacas escavadas no solo;
- parede intermediária de blocos ou de concreto armado;
- estrutura da galeria;
- parede de concreto armado, com cerca de 60 cm de espessura, laje de teto e piso também de concreto armado;
- geomembrana de PVC protegida por dois geotêxteis nãotecidos, um em cada face.






Figura 1 - Sistema de impermeabilização (seção esquemática)

CARACTERÍSTICAS DOS GEOSSINTÉTICOS EMPREGADOS

Foram empregados 3 tipos de geossintéticos:

A) Geomembrana de PVC:

- geomembrana de PVC com espessura de 3,00 mm;
- baseado na norma suiça SIA 280.

B) Geocomposto

 obtido pelo acoplamento de uma membrana de PVC, espessura 3,00 mm, com um geotêxtil não-tecido de polipropileno, de 500 g/m², em uma das faces;

C) Geotêxtil

 geotêxtil não-tecido empregado, como elemento de proteção da geomembrana de PVC



ACESSÓRIOS

• Juntas Water Stop:

As juntas "Water Stop" são compostas por dois perfis de PVC com aletas de 1,50 cm para o engastamento no concreto.

- Canal para Injeção
- Perfís de Alumínio




Figura 2 – Locação de juntas (seção esquemática)

- Instalação
- Camada amortecedora
- **Geomembrana**
- Teste de ar
- Proteção Mecânica



POÇOS E TUBOS DE DRENAGEM

- Para estas áreas foram pré-confeccionadas peças de geomembrana de PVC, de forma a revesti-las totalmente, sem emendas feitas no local;
- As emendas de campo deverão ser efetuadas por equipamento de cunha de prata aquecida, cordão de solda simples de largura 25,0 mm no piso/teto, e soldagem manual através de soprador de ar quente;
- Todas as emendas de instalação na obra, foram testadas, sem exceção;
- O jato de ar comprimido era dirigido a interface da emenda.






Figura 3 – Vista do túnel com piso concretado sobre Geocomposto e lateral com concretagem parcial.



Figura 4 – Soldagem por termofusão no Geocomposto. (Geomembrana de PVC acoplado ao Geotêxtil)




Figura 5 - Vista da Estação da Luz a partir da vala da Pinacoteca.



Figura 6 – Vista geral da parede da vala da Rua Mauá, com o geocomposto fixado, e com o filme de polietileno de proteção (Set/2002).



Figura 7 – Vala da Pinacoteca, com a manta colocada, e detalhe de ligação com chapa de alumínio, junto à superfície (Dez/2002).



Figura 8 – Detalhe do "water-stop", logo abaixo do nível superior de tirantes (Jul/2003).



Figura 9 – Detalhe da impermeabilização sendo executada em uma das paredes no saguão da Pinacoteca (Dez/2003).




Figura 10 – Vista da impermeabilização sendo realizada (Fev/2004).






Figura 11 – Comparação entre a situação das infiltrações, antes e depois do tratamento com injeções químicas (Set/2004).